



邸大屋根既存瓦撤去状況



大屋根古瓦撤去後 木羽板がかなり傷んでいました。垂木、木羽板下地野地は問題ありませんでした。



大屋根下地状況



下地補正板張り後、防水紙張り ※防水紙は二重張りしました。写真は一枚目の防水紙です。



防水紙施工 二重目



防水紙張り後



大屋根 平葺き、大棟完成後



正面下屋 古瓦撤去後 下地が所々穴が空いています。大屋根の雨だれが落ちる部分が特に傷んでいました。



軒分、左右妻部の軒裏のベニアが傷んでいたので、板に張替えました。垂木の状態は良好です。



下地修正板張り後 ※屋根の端部分の瓦を安定させる瓦座が傷んでいたので交換しました。



下屋 瓦揚げ後葺き状況



下屋 完成。



2階窓ひさし部 屋根の裏側の傷んでいたベニア板を張替えました。



大屋根、下屋 完成。